

मादडी में सडकों और नालियों की हालत सुधारने हेतु रीको अधिकारियों से मुलाकात

यूसीसीआई ने सौंपा ज्ञापन



सर्विस रोड को तुरन्त रिपेयर किए जाने की जरूरत है।

रीको अधिकारियों के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हेमन्त जैन ने यह सुझाव दिया कि इन सडकों को रिपेयर किए जाने के बजाए रीको द्वारा सीमेन्ट की सडक

उदयपुर, 27 अगस्त 2020। मादडी औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है किन्तु यहां पर सडकों और नालियों का रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस बाबत उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के पदाधिकारी तथा उद्योगों के प्रतिनिधि रीको के अधिकारियों से मिले तथा अपनी समस्याएं रखी। यूसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हेमन्त जैन ने यह बताया कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां माल ढुलाई के भारी वाहनों की आवाजाही अत्यधिक होती है और ऐसे में यह सामान्य सडकें प्रतिवर्ष बारिश के समय जरजर हो चुकी होती हैं। इस कारण से सडकों पर बड़े-बड़े गदढे बन जाते

बनवाई जाए जिससे भारी वाहनों की आवाजाही से भी यह सडकें बार-बार टूटें नहीं। रीको के साथ बैठक में यूसीसीआई की कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री नरेन्द्र जैन एवं श्री अरविन्द मेहता तथा यूसीसीआई सदस्य श्री कैलाश जैन एवं श्री शैलेन्द्र सिंह खमेसरा भी उपस्थित थे।

रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी श्री अजय पण्ड्या ने यूसीसीआई के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा रखी गई इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी परेशानियों पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए क्षतिग्रस्त सडकों की जल्द से जल्द मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया।

हैं तथा उनमें पानी भर जाता है। दो पहिया वाहनों तथा छोटे वाहनों से आनेजाने वाले लोगों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पडता है। नवनीत मोटर्स के सामने से अण्डरपास तक का रास्ता तथा अहमदाबाद हाईवे के दोनों ओर मादडी

